PCB MILLING & CREATION



text by sessakukiban.com NON PERIODICAL WEB MAGAZINE FOR PCB CREATION

AUG 2016

CADを使って作る簡単!切削基板 第3回

KiCadを使用した会話練習用ICレコーダ基板の実験製作

今回はコンポーネント(回路図用)やモジュール(基板用)を新規作成して追加し、飾りパネルの作成も行います。 手書き回路図、基板レイアウトは図1となります。パーツはネットショップで購入できます。

※ KICAD の回路図、基板作成の詳細は 01 号、02 号を参照して下さい。
※本稿使用 KICad のヴァージョンは BZR4022 です。

◎回路説明

 ● 1 録音する場合は SW1 を PRE REC 側 にセットして SW3 電源 ON、そして録 音したいタイミングで PUSH REC ボタン を押し続けます。最大約 30 秒 (ジャン パー交換により約 60 秒) 録音できます。
 ● 2 SW1 を PLAY 側にしておくと SW3 電源 ONの後メモリ内容を繰り返し再生 します。
 ◎ 使用例:会話の聞き取りにくい部分

を録音して、自動再生を繰り返します。



回路図作成

新規プロジェクトをタイトル APR9600 と して作成し、回路図エディタをクリックし ます。IC、APR9600 はライブラリーに存 在しないので新規作成し、コンポーネント はライブラリー adc-dac に保存します。

▶1

トップツールバーにある" ライブラリ エ ディタ - コンポーネントの作成と編集" をクリック、"作業ライブラリ"の選択か ら adc-dac を選択し OK をクリックします [次頁図 2]。



	(1) % T	
コンボーキント プロパティ	× î	
	AP9600 U U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- H D O C A - +

図3-コンポーネントの作成

図4-コンポーネント にピン追加



OK キャンセル

図5-左ピン配置

2







▶2

"新規コンポーネントの作成"をクリック、 コンポーネント名を APR9600 として OK をクリック [図 3]。

次に右ツールバーの"コンポーネントに ピンを追加"をクリックして作業画面上で クリックピン名、ピン番号、P1からP14 は角度右とします[図4]。

"表示"のズームインを使用してクロス ライン(パーツの中心)部を拡大しグリッド を表示させ、グリッド上にピン1から14 まで配置させます[図5]。ピン番号P15 からP28は角度を左とします[図6]。

▶3

"矩形入力"(コンポーネントのボディに矩形を 入力)クリック、左上でマウスをクリック。 右下までドラッグして長方形を作成しま す。IC名はIC上で右クリックしてフィー ルドの移動で位置決めします[図7]。

"現在のライブラリ内の現在のコンポー ネントを更新"、その後"ディスクに現在 のライブラリを保存"をクリック。

以上で APR9600 のコンポーネントが作 成されました。





表1に従ってライブラリーから部品を選択 配置します。

パーツの位置や方向を変更する場合は パーツをクリックして右ボタンをクリッ クコンポーネントの移動.角度により変更 します[図8]。手書き回路図を参考にして 移動配置しファイルを保存します[図9]。 回路図アノテーションを実行しコンポー ネントの編集から定数又はリファレンス (参照) はテキストを選択して回路図通り変 更してファイルを保存します。

配線は右側ツールバーにある"ワイヤの 配置"を選択して行い接続しないピンには "空き端子フラグを配置"を選択してX印 をつけます。

表1•配置部品の対応

R1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	device \rightarrow R
C1,2,3,4,6	device \rightarrow C
C5	device \rightarrow CP1
D1,2,3	device \rightarrow LED
RV1	device \rightarrow POT
SW1(X2),SW3	device \rightarrow SW_INV
SW2	device \rightarrow SW_PUSH
CON1	$conn \rightarrow BARREL_JACK$
U1	power \rightarrow BAT
U2	adc-dac \rightarrow APR9600
U3	audio \rightarrow MIC
W1,2	$conn \rightarrow TEST$



🛱 モジュール エディタ (アクティブなライブラリ:co	innect)	_ 🗆 🗙
「ファー(ル(E) 編集低) 寸法(M) 表示(M) 配置(シーヘルプロ)	
	🌌 🛃 🔚 🕫 🕪	
クリッド: 50.0 💌 ズーム762000 💌		
ばず In stereo.jack		
mm t⇒	OK キャンセル	
		× T
パッド ビア数 配線セグズ/ト数 ノー 0 0 0 0	ド数 ネット数 リンク数 1 1 0	記録済み 未配線
Z 762000 X -3.760000 Y -3.200000 d	<-3.750000 dy -3.200000 d 4.929757	127



図15-パッドの貼り付け-2

▶4

新規モジュールをクリック、stereo_jack を入力 [図13]。

▶5

図1の座標値にパッドを設定します。 グリッドは 0.5、寸法単位は mm とします (グリッドが表示されないときは表示のズームイン をクリック)。右ツールバーの"パッド入力" を選択して P1 の座標値に貼り付けます[図 14]。

座標値は右下に表示されます。JACK の取り付け穴は大きい為パッド上で右ク リックしてパッドプロパティを変更しま す。一般設定のサイズXを3mm、ドリル のサイズXを0.8mmとします。

▶6

同様 P2 ~ P5 までパッドを配置します [図 15]。

7

パーツの外形線を作成します。

右ツールバーの"図形ラインを入力"。 図1の座標値でクリックして作成します [図 16]。

パーツ名は文字の上で右クリック、移 動をクリックして配置変更します。

8

モジュールは完成しましたので上ツール バーの"作業ライブラリー中にモジュール を保存"をクリックして STEREO_JACK として保存します。

6 モジュールの追加――2

回路図の SWITCH INVx2 のモジュー ルは類似品ライブラリー discrectの microswitch_nikkai を使用して新規モ ジュール microswitch_5.08 を作成します。

1

基板エディタをクリックします。

2

トップツールバーの "モジュールエディ タを開く"クリック

Z 20020.7 X X 2.000000 Y 0.000000

ファイル(E) 編集(E) 寸法(M) 表示(V) 配置(P) ヘルプ(H





図16 STEREO - JACK 完成

図13=モジュール設定



臣線10.0mils •	CP35.0mils *	 ブリッド 19665009 自動信車 	BCG WEDN
ð 	モラュール エディング マーパークト 単原用 マーク マーパークト 単原用 マーク マークト 単原用 マーク マークト 単原用 マーク マークト レーク マークト レーク マークト レーク マークト レーク マークト レーク	アクティブムライブラリポムのません) 活動 東市文 MERE ヘルフロ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
# 68 * 18		ア リティブルライブラリの 読定: ア リティブルライブラリの 読定: アイ テレ : ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph.	 № <
	Z 304800 × 0.00000	s md capacitors smd resistationalitator emd_civ_statiSocialitator emd_civ_statiSocialitator emd_civ_statiSocialitator indexistanti display lod display	× T
		OK #+>セル	Per series in second



▶3

"アクティブなライブラリを選択してください" をクリック、discrectを選択します[図 17]。

トップツールバーの"ライブラリから モジュールの読み込み", "全てのリスト" から上記スイッチを選択してOKをクリッ ク[図18]。

▶5

グリッドを 50、IN (インチ)を選択し パッド上で右クリックしてパッドの移動 をクリックして片側 50mil (1.27mm) = 1 グリッド移動してクリックします。同様 に他のパッドを移動させます。

6

外形線は新規作成となります。不要線は 右クリックでエッジの削除で消去させま す。テキストの移動はテキスト上で右ク リック"モジュールテキストの移動"をク リックします。

▶7

取り付けピッチは 200mil (4 x 5グリッド) となりましたので"作業ライブラリ中 にモジュールを保存"をクリックして microswitch_5.08 として保存します[図 19]。 7 ネットリストとフットプリント(モジュール) の関連付け

1

回路図エディタをクリックします。

2

上部ツールバーの "CvPcb" をクリックし ます。表2を参照して関連付けを行います。 CvPcb 内の " コンポーネントとフットプリ ント関連付けの保存 " をクリックします。 関連付けしていないモジュールについ

関連付けしていないモシュールについ てはパターン作成時にパッドを配置しま す。



🏶 モジュール エディタ (アクティブなライブラリ:discret) ファイル(E) 編集(E) 寸法(M) 表示(V) 配置(P) ヘルブ(H) 10 🗘 🛱 🛱 👔 🏫 🎇 🌽 🛒 💷 🕫 ▼ 自動倍率 グリッド: 50.0 Val* hos 1/2 いい パッドの移動 М S 4 6 ₽ 💫 パッドの編集 🤹 パッド設定の更新 mm 5 3 1 2 😪 パッド設定のエクスポート 13 D 💣 パッド削除 Del CROS MI ٥ ��」グローバルパッド設定 パッド番号 モジュール MICROSWITCH L-P-Z 0-0-0 Q ++ F4 dx 0.100000 dy -0.060 Z 38513.5 X 0.100000 Y -0.050000 € えームイン F1 € エームアウト F2 F3 (→ビューの再描画 図19-microswitch-5.08完成 ● 自動ズーム Home @ ズームの選択 👬 グリッドの選択: 🗙 閉じる

表2-コンポーネントとモジュールの関連付け

75
D_3mm
2
roswitch_5.08
PUSH_SMALL
CROSWITCH_SPST
eo_jack
_28_6000
_ARRAY_2X1
_ARRAY_2X1

8 基板の作成

メニューバーの "PcbNew" をクリックし、 ページ設定から A4 タイトル APR9600 と します。

▶1

デザインルール設定と基板外形以下のよ うにします。 モジュール配線幅: 0.028 インチ ビア径: 0.08 インチ ビアドリル径: 0.0315 インチ 基板外形: 約 90 x 70mm グリッド 50mil (1.27mm)

2

基板の四隅に取り付け穴をつける。

各コーナーから約5mm(200mil)とします。

▶3

部品を配置します。ツールバーの"ネッ トリストの読み込み"をクリックしてモ ジュールを手書きレイアウトを参照して 配置します。

▶4

配線します。配線するレイヤとして裏面 を選択します。右側ツールバーから"配線 とビアの追加"を選択して配線を実行しま す。

▶5

印刷図をつくります。レイヤは Cmts.User とします。テキスト幅:0.006、縦幅:0.1、 横幅:0.08 にて作成します [図 20]。

▶6

ベタパターンをつくります。パターンを 作成するレイヤとして裏面を設定します。 塗りつぶす範囲は基板端面から1mmほど 内側に作成します。ベタパターンとGND は配線接続させます。以上でパターン図 が作成されました[図21]。完成基板の表、 裏は図22・図23です。



図20-印刷図(見やすくするため色の反転 などの処理を加えています)



図21■完成した基板図





図22■完成基板(裏)

図23-完成基板(表)







図25-PANEL作成②

図26 PANEL作成③

9 飾りパネル作成

今回は飾りパネルを用意してみました。 シルク図作成と同様に行います。

▶1

完成した基板ファイルを開きファイル をクリックして"名前をつけて保存"で 「PANEL」とリネームして保存します。 パネル穴の不要な要素を右クリックして "フットプリント"→"モジュールの削除" で消去します(左ボタンをクリック対角で要素 をグループ化、右ボタンでブロック削除をクリッ クする方法もあります)。同様にテキスト等も 削除します[図 24]。

2

グリッド 25(インチ)を設定します。モ ジュールの追加で PINTST をパネルの中 心に配置します [図 25]。

3

レイヤ F.Adhes にチェックマークを入れ 取り付け穴を"円入力"コマンドで配置し ます。MIC と PUSH Sw は ϕ 10 (半径0.2 インチ)、他は ϕ 6 (半径0.125 インチ) とし ます。要素の中心でスペースキーをクリッ ク、座標データはリセットされます。半 径分移動して作図します [図 26]。



 B
 B

 MIC

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 PRU

 POWER

 Personal

 Conversalion Trainer

 B

図29-全体の組立図



▶4

レイヤ CMTS.User にチェックマークを入 れパネル印刷を書き込みます。始めに文 字をその後ラインを作図します[図 27]。

位置決め用ラインは作図後消去します [図 28]。全体の組立図と完成品はそれぞれ 図 29・図 30 となります。

◎パターン作成をマスターしたら自作オリジナル を試してみましょう。CAD データをメールに添付 して切削基板屋でご注文いただければ加工基板と なります。詳細は www.sessakukiban.com をご覧 下さい。

注意事項/免責事項

◎電子工作は適切な知識のもと、安全面に十分ご配慮して行なってください。
◎本 PDF マガジンの内容を利用する場合は、使用者の自己責任において行うものとします。
その際、使用者にいかなる損害、被害が生じましても、発行者、執筆者、PDF 制作関係者は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

